

**RAPPEL VOLONTAIRE – ACTIONS REQUISES!
MERCİ DE LIRE ATTENTIVEMENT !**

Cher consommateur Marker :

La qualité, la sécurité et la performance sont essentielles pour nous et nos clients. Nous tenons donc à vous informer que nous avons pris connaissance d'un problème de sécurité potentiel impliquant certaines Kingpin 2017/2018, d'où notre décision de procéder à un rappel volontaire.

Marker rappelle volontairement toutes les fixations Kingpin 2017/2018 en raison d'une possible rupture des inserts en acier présents sur la butée, ce qui peut modifier les forces de déclenchement et entraîner un risque de chute.

Nous vous prions de bien vouloir cesser immédiatement l'utilisation de ces fixations et de les renvoyer au détaillant Marker autorisé le plus proche, qui les inspectera pour déterminer si elles figurent parmi celles rappelées, et si c'est le cas, vous recevrez gratuitement de nouvelles butées pour vos fixations Kingpin.

Votre détaillant Marker est votre point de contact principal, pour ce service gratuit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au :

[04 50 96 77 50]

[sav@marker-vokl.fr]

Ou sur nos sites internet :

- <https://www.marker.net/en/support/recall/> (Anglais ; International)
- <https://www.marker.net/fr/support/recall/> (Français)
- <https://www.marker.net/es/support/recall/> (Espagnol)
- <https://www.marker.net/pl/support/recall/> (Polonais)

Nous nous excusons pour toutes les inconvenances que cela pourrait causer, et nous vous remercions d'être un client Marker.